ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

РУПТ-МН-РС64-2-4,0-10-50-220-50
1 2 3 4 5 6 7

1. Обозначение системы.
2. Погрешность измерения, мм;
3. Диапазон измерения, м;
4. Количество первичных преобразователей;
5. Нижнее значение температуры окружающего воздуха, ^{o}C;
6. Напряжение питания, В;
7. Частота питающего напряжения, Гц.

Рис.2. Габаритные и присоединительные размеры преобразователя первичного (ПП) для измерения уровня жидкости



Рис.3. Габаритные и присоединительные размеры преобразователя (ПП) для измерения уровня двух несмешивающихся жидких сред

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sks@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru



Н- длина погружаемой части датчика;
Нн- нижний неизмеряемый уровень;
Нв- верхний неизмеряемый уровень;
L- диапазон измерения;
Нн*- нижний неизмеряемый уровень при контроле границы раздела сред.

Рис. 4. Схема внешних соединений системы для измерения уровня и границы раздела сред



Рис. 5. Схема соединений системы для измерения объема и массы продукта.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sks@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sks@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru