

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

KPT 5M-21 -1,6-0,5-42-P1

1 2 3 4 5 6

1. Обозначение преобразователя.
2. Код исполнения по материалам согласно таблицы 1.
3. Верхний предел измерения, МПа.
4. Предел допускаемой погрешности.
5. Код выходного сигнала: 05-(0-5 мА), 02-(0- 20 мА), 42-(4-20 мА).
6. Код разъема:
P1 - с клеммным блоком под винт;
P2 - с клеммным блоком под гайку.

Рис.1. Общий вид, габаритные и присоединительные размеры преобразователя KPT-5M





Рис.2. Схемы электрические соединений преобразователей KPT-5M

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sks@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru



с выходным сигналом (4-20) мА

G - источник постоянного тока

R_н - сопротивление нагрузки



с выходным сигналом (0-5) мА и (0-20) мА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)

sks@nt-rt.ru

www.skbps.nt-rt.ru